

Art. Nr. K120




## ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

# UNO 30


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΝΤΑ

### 1. ΤΡΥΠΗΜΑ

ΦΡΕΖΑ ΜΕ  
ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΒΑΘΟΥΣ  
ΚΩΔ.. Z 070




### 2. ΒΙΔΩΜΑ





TORX 10



TORX ΒΙΔΑ 3X13



### 3. ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ




### 4. ΒΙΔΩΜΑ





TORX 25


ΒΙΔΑ TORX 5X50 ΜΕ  
ΤΟ ΣΤΡΟΓΥΛΗ  
ΡΟΔΕΛΛΑ



### 5. ΚΟΥΜΠΩΜΑ




# ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ UNO 30




Art. Nr. KI20

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ


## 1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ



## 2. ΤΡΥΠΗΜΑ




## 3. ΒΙΔΩΜΑ




TORX10



3x PH ΒΙΔΕΣ 3x13



## 4. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ




## 5. ΒΙΔΩΜΑ



TORX 25



ΚΝΑΡΡ SK ΒΙΔΑ 5x50 με  
στρογγυλή ροδέλα



## 6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΕΝΩΣΗ

